

**Gørlose Vandværk
c/o Vandværkskontoret
Tulstrupvej 4
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20220915/016
15. september 2022
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur		18,5 °C		Prøvested: Køkken Strøvej 93	
Lugt*		Ingen lugt		Prøvedato: 2022-09-12 Kl. 10:48	
Smag*		Normal		Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Farve*		Let gullig			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE S _r
Kintal v. 22°C pr.ml			< 1	200	DS/EN6222:2000, MM005 0,15
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE U _{rel}
Farvetal Pt mg/l		11	15	DS/EN7887:2012, M035 15%	
Turbiditet FNU		0,36	1	DS/EN7027:2016, M036 5%	
pH pH		7,6	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m		59,1	250	DS/EN27888:2003 15%	
Jern, total Fe mg/l		0,023	0.2	DS225:1939 mod. 10%	
Ilt O ₂ mg/l		8,6		DS/EN 5814:2012, M022 5%	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2022-09-12 rapport nr. 20220915/015

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målig U_{rel} og S: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*