

**Gørløse Vandværk
c/o Vandværkskontoret
Tulstrupvej 4
3400 Hillerød**

Analyserapport nr. 20250911/012
11. september 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Tage Bagger VVS



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

rapporten må kun gives til udvalgte, hvis laboratoriet har godkendt udvalget. Resultater gælder kun for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve	
Temperatur		15,2	°C		Provested: Køkken, Admin Strøvej 89 Rønnegård
Lugt*		Ingen lugt			
Smag*		Normal		Prøvedato: 2025-09-08 Kl. 12:53	
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar		Prøvetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r	
Kimtal v. 22°C			cfu/ml	3	200	DS/EN ISO 6222	0,15

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	10	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,34	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,5	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	58,9	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt	O ₂	mg/l	9,0		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,036	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*